

CGIL

FISAC

R S A Intesa Sanpaolo di Novara

Novara, 14 luglio 2010

Intesa Sanpaolo Spa
Direzione Area Liguria-Piemonte sud
p.zza Fontane Marose, 1
16123 G e n o v a

ISP - Direzione regionale
via santa Maria, 8
10122 T o r i n o

ISGS - Polo Imm.Piemonte-Liguria
via Lugaro, 15
10126 T o r i n o

ISP - Ufficio Prevenzione e Protezione
via Lorenteggio, 266
20152 M i l a n o

Segnalazioni di non funzionamento impianti di trattamento aria in Novara e provincia.

Centro Corporate Piemonte est 8396, c.so Cavour 18, Novara

Richiesto in aprile l'intervento di manutenzione e di preparazione dell'impianto di aria condizionata.

A oggi **l'impianto non è mai partito**, sembra vi siano delle parti meccaniche da sostituire. A poco servono i "pinguini" provvisoriamente allocati in alcuni locali.

I vari interventi non hanno sortito alcun esito, la situazione è, purtroppo, insostenibile.

Filiale 394, largo Cavour ang.B.do Q.Sella 3/a, Novara

Filiale in inizio ristrutturazione. **Manutenzione da anni mal fatta**, vi sono vari fancoeil non funzionanti. Dopo un blocco di diversi giorni è partito un solo compressore.

Situazione microclimatica ancora critica in salone, soprattutto nella zona casse. Anche qui sembra debba arrivare un pezzo di ricambio da svariati giorni.

Filiale imprese 3126 di Novara, c.so Risorgimento 26

Dopo vari giorni in cui non si è presentato nessuno per la regolare pulizia dei locali e dei servizi igienici, il 7 luglio è stato fatto un intervento di svuotamento cestini.

Nel locale di servizio non funziona il fancoeil e la temperatura nel vano tecnologico è pericolosamente elevata. Il tecnico ha già segnalato questo problema.

Lo stato degli altri fancoeil è pietoso: griglie rotte, assenza di filtri o filtri penzolanti...

Situazione igienica e di pulizia locali critica da molto tempo, divenuta insostenibile per aspetto - trascurato - ma soprattutto per situazione sanitaria ben oltre le soglie di accettabilità e di conformità ai normali standard previsti dalle Asl.

Filiale 7532 di Cerano, via A.di Dio 15.

Impianto in guasto e/o mal funzionante da svariati giorni. **Il tecnico sostiene che ci sono valvole guaste da sostituire per ripristinare la normale funzionalità.**

Filiale 7525 di Castelletto Ticino, via Marconi, 12.

Attualmente si rilevano ancora forti **flussi diretti di aria** condizionata su alcuni colleghi.

Filiale 1079 di Novara, c.so Risorgimento 44.

Si segnalano **temperature elevate in tutte le postazioni di lavoro a ridosso del corso.**

L'impianto richiede un intervento di ritaratura e adeguamento flussi e bocchette al layout attuale.

Filiale 538 di Treate (No), via Gramsci 1.

Fino al 2 luglio l'impianto di trattamento aria allagava una zona della filiale. Ora, dopo un intervento, si rilevano ancora **forti flussi a ridosso di alcune postazioni** di lavoro.

* * * *

In seguito al "bollettino" di cui sopra e ad altre segnalazioni già effettuate precedentemente ci sorgono spontanee alcune domande.

Che ci sia forse da **rivedere qualcosa, da questa impostazione centralizzata della manutenzione e delle gare d'appalto?**

Che si possa dare una "piccola" **autonomia ai territori, agli specialisti assistenti operativi d'Area e/o ai direttori sulle urgenze**, individuando in loco ditte manutentrici?

Che alla fine, **dopo tutti i guasti, ritardi e disservizi non si spenda di più** perché - senza manutenzione - gli impianti hanno una bassa resa e si guastano prima?

Per non parlare della bella immagine che la banca offre di sé alla clientela, in evidente contrasto con le costose e sfavillanti campagne pubblicitarie televisive e non...

Fisac*Cgil Intesa San Paolo
Rappresentanza Sindacale Aziendale di Novara
Tel.: 0321-420220 // 338-8070697