



Federazione  
Italiana  
Sindacale  
Assicurazioni  
Credito

SPETT.LI

INTESA SANPAOLO SPA  
TUTELA AZIENDALE PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Presidio Tutela Aziendale  
Via Toledo 177 – NAPOLI

R.S.S.P. INTESA SANPAOLO SPA  
Arch. Dario Russignaga

Dr. SAVINO NOVIELLO  
RESPONSABILE PERSONALE  
AREA PUGLIA

p.c. GIANNOCCARO DARIO  
R.L.S.

- **Impianto climatizzazione locali filiali 02100-00021**
- Brindisi C.so Garibaldi

Sono trascorsi circa tre mesi durante i quali i lavoratori delle filiali in oggetto sono costretti a lavorare in condizioni ambientali **fuori-norma** dal punto di vista climatico.

Vicissitudini varie hanno impedito il regolare funzionamento dell'impianto che è ormai obsoleto e da diverso tempo è palesemente inefficiente.

Diversi colleghi lamentano disturbi che, con ogni probabilità, sono legati a queste condizioni ambientali precarie.

Chiediamo di ripristinare normali condizioni ambientali e invitiamo a programmare tempi certi per la sostituzione dell'impianto che, a nostro avviso, non potrà garantire l'efficienza necessaria.

Per quanto ovvio, segnaliamo che i lavoratori operanti nei locali interessati, non sono più disponibili ad accettare il protrarsi di questa situazione.

Per cui ci riserviamo di intraprendere qualsiasi iniziativa a tutela del benessere fisico dei lavoratori medesimi.

Brindisi, 8/3/2011

FISAC CGIL  
R.S.A. BANCO DI NAPOLI BRINDISI  
C.so Garibaldi n.1 - BRINDISI