



Coordinamenti Area Torino, Piemonte nord e Valle d'Aosta

È scoppiato il caldo... e anche i condizionatori!!

Gli impianti di condizionamento presenti nelle filiali sentono “il peso dell’età”, la maggioranza degli impianti, infatti, sono obsoleti, inefficienti, inadeguati e in taluni casi sono letteralmente tenuti insieme con lo scotch!

E’ assolutamente necessaria una revisione urgente, come peraltro previsto della legge 300 e del d.lgs. 81/2008. Infatti non sono più rispettati in modo corretto i parametri relativi al microclima e al benessere ambientale e sicuramente gli impianti non sono in sintonia con i principi di salvaguardia dell’ambiente a cui la banca in più sedi dichiara di attenersi ed attivarsi.

Come sempre il mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento avviene nei momenti in cui nelle filiali si conta una significativa presenza di clienti in coda presso le casse, soprattutto nel periodo di scadenze di fine e inizio mese.

Quindi alle condizioni di lavoro inaccettabili per i colleghi si somma il disagio della clientela, costretta sovente a fare delle lunghe code in condizioni ambientali assolutamente poco confortevoli.

Negli ultimi giorni infatti ci sono stati segnalati episodi di malore che hanno coinvolto sia di colleghi che di clienti.

Abbiamo sollecitato in più riprese la direzione regionale, il responsabile del servizio prevenzione e il responsabile del nucleo filiali ad attivarsi per una soluzione ottimale del problema che è sì “stagionale” ma non per questo meno sentito.

In mancanza di un riscontro si procederà, presso le sedi più opportune, ad avviare le azioni necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Torino, 7 luglio 2010

COORDINATORI AREA TORINO, PIEMONTE NORD E VALLE D’AOSTA
Intesa SanPaolo