



RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI ISGS TORINO

Spettabile Ufficio Prevenzione e Protezione

Alla cortese attenzione dell'Arch. Dario Russignaga

fax 02 87969790

p.c. Medico Competente
Dott. Maurizio Coggiola

fax 02-879.69780

p.c. Andrea Barberis
Uff. Gestione del Personale ISGS

fax 011 5558997

p.c. Tutti i Lavoratori del palazzo Lingotto

Oggetto: tutela della salute ex d.lgs. 81/2008 negli ambienti di lavoro del palazzo Lingotto a Torino.

Sono da tempo ben note le problematiche legate al microclima del Palazzo Lingotto evidenziate da numerose e ripetute richieste d'intervento per la regolazione della temperatura nei diversi uffici.

Tuttavia, non essendo stata, quest'annosa questione, mai risolta alla radice, ogni estate il problema si ripresenta. Ancora in data odierna, dobbiamo segnalare l'episodio, con tutta probabilità collegato, del malore di una collega che ha richiesto l'intervento del 118 con autolettiga.

La visita a suo tempo effettuata dall'ASL 1 di Torino, sul palazzo Lingotto, in ottemperanza all'allora d.lgs. 626/94, oggi integrato nel d.lgs. 81/2008, aveva prodotto una disposizione, a quanto pare, fino ad oggi disattesa. Infatti, la vigente legislazione in materia impone, al datore di lavoro, di fornire aria salubre in quantità sufficiente, manutenzione adeguata degli impianti di aerazione ed il buon funzionamento dei condizionatori d'aria, oltre che temperatura ed umidità adeguate. Tutti le citate condizioni, per quanto da noi rilevato, non sono rispettate. Il ricambio d'aria è scarso, la temperatura eccessiva. Tutto ciò assume maggior rilevanza se si tiene conto della presenza di lavoro a video terminale, soggetto, come noto, ad ulteriori specifiche tutele.

Si richiede pertanto d'urgenza:

- una verifica del funzionamento impianto aria condizionata, sollecitando anche i Preposti al controllo di tutte le bocchette di estrazione ed immissione dell'aria, finché siano liberate da ogni materiale che ne possa impedire i flussi corretti
- regolazione adeguata della temperatura; in alcuni uffici (soprattutto lato via Nizza) si superano anche i 26° già da inizio giornata
- la pulizia interna di tutte le bocchette che, sempre a quanto ci consta, pare non essere mai stata eseguita.

In mancanza di Vs. rapido e risolutivo intervento, ci riserviamo il ricorso alle competenti autorità in materia di tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Restiamo in attesa di una vostra cortese e sollecita risposta.

Cordiali saluti.

Torino, 20 giugno 2011

Rappresentanze Sindacali Aziendali
ISGS Torino
Fabi-Fiba/Cisl-Fisac/Cgil-Uilca-Ugl