

Al Dr. Giuseppe FELIZIANI
Responsabile
DIR REG EMILIA ROMAGNA,
MARCHE, ABRUZZO E MOLISE

Al Dr. Dario PILLA
Direttore Generale
BANCA DELL'ADRIATICO
Via Gagarin 216
PESARO

e,p.c., Al Dr. Gaetano VENDITTI
Direttore
della Filiale di Campobasso
C.so Bucci 3

Al Dr. Giuseppe PASQUALE
Direttore
della Filiale di Campobasso
Via XXIV Maggio 42/48

Ai Segretari degli Organi di
Coordinamento delle RRSSAA FABI,
FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA
della BANCA DELL'ADRIATICO

OGGETTO: Degrado strutturale, condizioni di sicurezza ed igienico-ambientali della Filiale di Campobasso, C.so Bucci 3.

Le scriventi RRSSAA fanno riferimento e seguito alle diverse note trasmesse sull'argomento in oggetto, che hanno interessato e coinvolto anche i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per denunciare lo stato di degrado e di abbandono della Filiale di Campobasso, Corso Bucci n.3, sede, peraltro, della Filiale Imprese di Campobasso e della Banca Private.

E' da diversi anni che la Filiale, situata in zona centralissima di Campobasso, agenzia storica del Banco di Napoli e punto di riferimento per la città e per i cittadini, è abbandonata a se stessa, sia dal punto di vista strutturale che, di conseguenza, per le condizioni igienico ambientali che in essa si vivono. Dopo le innumerevoli denunce per i guasti derivanti da :
un ormai vetusto sistema di riscaldamento (l'impianto è soggetto a continui blocchi con la conseguenza che spesso i colleghi devono patire il freddo e ricorrere all'uso di pericolose stufette elettriche);
da un impianto elettrico che provoca continui black-out e che, come piu' volte evidenziato

dai vari tecnici che si sono succeduti per i " rattoppi " del momento, è obsoleto ed andrebbe sostituito ;

dalla presenza di ratti ecc.

ora siamo al culmine di una situazione a dir poco paradossale !

La violenta grandinata che si è abbattuta sulla città di Campobasso il giorno 15 agosto 2011 ha danneggiato il lucernario di detta Filiale con conseguente allagamento del salone, situato al centro della stessa, dove il pavimento è sopraelevato per la presenza di fili elettrici che passano al di sotto con potenziali rischi per la sicurezza dei lavoratori. Dal 16 agosto, all'apertura della Filiale, sono stati, tempestivamente informati i competenti (o incompetenti?) uffici della Direzione Generale al fine di consentire gli interventi di ripristino a tutt'oggi non ancora effettuati. All'inizio di ottobre un nuovo acquazzone ha fatto nuovamente allagare il salone della Filiale con notevole sconcerto sia dei colleghi che della clientela. Sono state interessate le organizzazioni sindacali che si sono attivate per richiedere l'intervento del Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, al quale la Direzione di Bologna, ha assicurato un intervento veloce e risolutivo. Oggi, 21/10/2011 (dopo oltre 60 giorni), ci risiamo nuovamente!

Le condizioni metereologiche di stanotte hanno fatto per la terza volta allagare la Filiale e la struttura Prevenzione e Protezione di Bologna, dopo segnalazione della Filiale, dei sindacati e dell'RLS, si è limitata a inviare la solita impresa (SIMEL SRL) solo per asciugare l'acqua in quanto per i lavori di messa in sicurezza bisognerà aspettare la gara di appalto (dopo oltre 60 gg. devono ancora essere appaltati i lavori! ?) .

Il quadro descritto è sconcertante e non vorremmo credere che il primo istituto di credito italiano permetta che i propri dipendenti lavorino in tali condizioni offrendo, altresì, alla propria clientela uno spettacolo indecente.

I colleghi della Filiale di Corso Bucci, sono sgomenti ed hanno la completa solidarietà di tutti i colleghi della piazza di Campobasso che sono stanchi di essere trattati solo come numeri e non come persone e che la Banca si ricordi di loro e di Campobasso solo quando bisogna fare i numeri ed i risultati, da anni sempre raggiunti con spirito di sacrificio ed abnegazione.

Chiediamo, quindi, un intervento risolutivo e definitivo per dare la possibilità ai colleghi della Filiale di lavorare con tranquillità, in piena sicurezza e con dignità, dando, nel contempo, di nuovo lustro a quella che era la Filiale per eccellenza della città di Campobasso diversamente, chiediamo che ci vengano spiegate a noi ed ai lavoratori i motivi che spingono la Banca ad abbandonare una struttura invidiata sul territorio e gli eventuali progetti che si vogliono attuare nella Filiale di Corso Bucci dove tra l'altro, da qualche mese, si sta assistendo ad uno smantellamento del personale con incarichi (come quello di Responsabile family) che compaiono o scompaiono a seconda delle persone da sistemare, personale trasferito in altre filiali e personale in malattia non rimpiazzato.

In altri termini vogliamo, cortesemente , sapere cosa volete farne della Filiale di Corso Bucci.

Con l'occasione si segnala , inoltre, che anche per la Filiale di Campobasso di Via XXIV Maggio 42/48 esiste una situazione insostenibile di microclima in filiale creatasi successivamente ai lavori di revamping effettuati a settembre 2009 per la quale sono rimasti

senza esito le numerose segnalazioni effettuate ai competenti uffici, con colleghi che hanno continuato a lavorare in condizioni insopportabili; anche per tale situazione è stato necessario interessare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e si è in attesa di una soluzione definitiva che auspichiamo avvenga al più presto.

Il personale ovviamente è stanco di tale situazione che li pone in una complessiva situazione di abbandono dal punto di vista ambientale, strutturale e psicologico.

Queste RRSSAA auspicano un intervento urgentissimo al fine di evitare ulteriori ripercussioni sul personale che, ricordiamo, è la prima risorsa aziendale ed è proprio grazie ad essa che, nonostante le diverse fusioni e trasformazioni, la Banca ha continuato a crescere.

Nell'auspicio di non essere costrette ad interessare della vicenda il Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM, in attesa di cortese urgente riscontro, porgono distinti saluti.

Campobasso 21/10/2011

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
BANCA DELL'ADRIATICO - CAMPOBASSO

FABI

FISAC/CGIL