

CGIL



Rappresentanza Sindacale Aziendale

Banco di Napoli - Avellino

AMIANTO: UNA BOMBA A OROLOGERIA

La strada adiacente la sede del Banco di Napoli di Avellino, via Due Principati, è oggetto di imponenti lavori edili in quanto l'Amministrazione Comunale ha deciso di costruire un sottopasso.

Tali lavori stanno producendo, di riflesso, intense vibrazioni all'edificio dove hanno sede la Filiale 1700, la Filiale Imprese, IS Private Banking e Banca Prossima.

Stante la presenza, nel suddetto edificio, di materiali contenenti amianto, **in buona parte friabile**, chiediamo all'Azienda di effettuare urgentemente una nuova analisi relativa alla possibile presenza di fibre di amianto disperse nei locali aziendali.

La presenza di un siffatto cantiere ci obbliga a porre maggiore attenzione al problema amianto e rende **non più rinviabile** la rimozione del materiale friabile, come più volte richiesto sia da questa RSA sia dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Restiamo in breve attesa di riscontro.

Avellino, 18.04.2013

R.S.A. Fisac/Cgil Avellino