



GRUPPO

FisacInform@

IntesaSanpaolo

BANCO DI NAPOLI - LA R.S.A. di NAPOLI

AMBIENTE E SICUREZZA NELLA FILIALE NAPOLI 35

La filiale di Napoli 35 al Rione Alto presenta una serie di problematiche, così come in altre filiali in Area Napoli, che si ripercuotono direttamente e negativamente sulla salute dei colleghi.

In primo luogo l'impianto di condizionamento, assolutamente inadeguato. Infatti, centralizzato, non è regolabile manualmente e così indirizza il flusso direttamente sulla postazione dei colleghi, molti dei quali lamentano da tempo emicranie, cefalee e dolori di artrosi.

Alcuni, in particolare, hanno segnalato anche problemi di gonfiori agli occhi, di arrossamenti e manifestazioni allergiche.

Altro problema che si riscontra è quello dell'illuminazione. Insufficiente, inadeguata e fonte anch'essa di disturbi visivi, nonché di errori di valutazione nell'attività operativa.

Le postazioni di cassa non sono ergonomiche. Vi sono piani di appoggio tra monitor e mouse- tastiera che sono disallineati e sconnessi, comportando dolori articolari e difetti di postura nei colleghi.

Si lamenta, inoltre, la presenza molto diffusa di zanzare e piccoli insetti, evidentemente a causa di umidità diffusa e carenza di aerazione.

Inoltre, segnaliamo che l'uscita di sicurezza è collocata nel locale archivio, in contrasto con le più elementari norme di sicurezza.

Infatti, in caso di incendio l'archivio pieno di carta sarebbe una trappola mortale.

E' indubbio che è necessario intervenire in tempi rapidi, con soluzioni diverse ed efficienti per garantire la salute e la sicurezza di lavoratori e clienti.

Si richiedono pertanto urgenti interventi atti a ripristinare le condizioni di salute e sicurezza idonee, oggi assenti.

Napoli 26/9/2014

La R.S.A. Fisac/Cgil di Napoli